

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Панфиловская средняя общеобразовательная школа»

Утверждаю:

Директор школы:

_____ /О.Н. Волкова/
Пр. № 219 от 11.11.2022г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
по повышению показателей доступности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Панфиловская средняя общеобразовательная школа» (далее – ОО)
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. маломобильных групп населения)**

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

		Содержание	Содержание	Виды работ	Сроки выполнения работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Отсутствуют: - информация об объекте; - тактильные направляющие и предупреждающие ср-ва на покрытии пешеходного пути; - тротуарный бордюр	Установка информации об объекте, тактильных направляющих и предупреждающих средств на покрытии пешеходного пути, тротуарного бордюра	Капитальный ремонт	*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг

					для инвалидов и других маломобильных групп населения.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Отсутствуют: - элементы информации об объекте - схема движения инвалидов на объекте; - пешеходный тротуар; - тактильные направляющие и предупреждающие средства на покрытии пешеходного пути; - место отдыха на пути движения. Имеются неровности асфальтового покрытия	Установка: элементов информации об объекте; Схемы движения инвалидов на объекте; тактильных направляющих и предупреждающих средств на покрытии пешеходного пути. Оборудование пешеходного тротуара, места отдыха на пути движения. Укладка асфальтового покрытия в соответствии со СНиП 35 – 01- 2001	Капитальный ремонт	*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.
1.3	Лестница (наружная)	Ширина проступей, подступенка, марш открытой лестницы не соответствуют СНиП 35-01-2001. Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Нет тактильных указателей перед маршем открытой лестницы; нет разделительных поручней;	Оборудовать лестницу (наружную): ширина проступей, подступенка, марш открытой лестницы в соответствии с СНиП 35-01-2001. Краевые ступени выделить цветом или фактурой. Разместить тактильные указатели перед маршем открытой лестницы; установить разделительные поручни	Капитальный ремонт	*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Вход в здание

		Содержание	Содержание	Виды работ	Сроки выполнения работ
2.1	Лестница (наружная)	Ширина проступей, подступенка, марш открытой лестницы не соответствуют СНИП 35-01-2001. Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Нет тактильных указателей перед маршем открытой лестницы; нет разделительных поручней;	Оборудовать: ширина проступей, подступенка, марш открытой лестницы в соответствии с СНИП 35-01-2001. Краевые ступени выделить цветом или фактурой. Разместить тактильные указатели перед маршем открытой лестницы; установить разделительные поручни	Капитальный ремонт	*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2.2	Пандус (наружный)				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Отсутствуют: - информация об объекте и знак «Инвалид», продублированные шрифтом БРАЙЛЯ; - водоотведение; - тактильные направляющие и предупреждающие средства; - противоскользящее покрытие	Установить: информация об объекте и знак «Инвалид», продублированные шрифтом БРАЙЛЯ; - водоотведение; - тактильные направляющие и предупреждающие средства; - противоскользящее покрытие	Капитальный ремонт	*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2.4	Дверь (входная)	Отсутствует смотровая панель. Ручка на двери не соответствует СНИП 35-01-2001	Оборудовать: - смотровая панель, - ручка на двери в соответствии с СНИП 35-01-2001	Капитальный ремонт	*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и

					обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2.5	Тамбур	Отсутствует грязезащитное покрытие на нулевой отметке пола; нет боковых проходов для обеспечения эвакуации инвалидов и МГН	Разместить грязезащитное покрытие на нулевой отметке пола; установить боковые проходы для обеспечения эвакуации инвалидов и МГН	Капитальный ремонт	*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

		Содержание		Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Отсутствие: - закругленных краев на стенах и др. горизонтальных поверхностях;	Оборудовать: -закругленные края на стенах и др. горизонтальных поверхностях; разместить информацию о схеме движения инвалидов с указанием мест общего пользования и обслуживания МГН; оборудовать зоны отдыха	Капитальный ремонт	*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других

		<p>- информации о схеме движения инвалидов с указанием мест общего пользования и обслуживания МГН;</p> <p>- зон отдыха</p>			<p>маломобильных групп населения.</p>
3.2	Лестница (внутри здания)	<p>Ширина лестницы менее 1.35 м. Отсутствие поручня перил с внутренней стороны лестницы. Нет тактильных обозначений этажей и тактильных обозначений окончания перил.</p>	<p>Оборудовать лестницы шириной не менее 1.35 м. Установить поручни перил с внутренней стороны лестницы, тактильные обозначения этажей и тактильные обозначения окончания перил.</p>	<p>Капитальный ремонт</p>	<p>*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.</p>
3.3	Пандус (внутри здания)				<p>*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг</p>

					для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)				*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3.5	Дверь				*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Не соответствую т СНиП 35-01-2001	Оборудовать пути эвакуации в соответствии с СНиП 35-01-2001	Капитальный ремонт	*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг

					для инвалидов и других маломобильных групп населения.
--	--	--	--	--	---

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

		Содержание	Содержание	Виды работ	Срок выполнения работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Отсутствуют тактильные обозначения кабинетов, продублированные шрифтом Брайля, не выделен контрастным цветом дверной проем, на двери отсутствует контрастно маркированное прозрачное полотно, противудар	Установить тактильные обозначения кабинетов, продублированные шрифтом Брайля, выделить контрастным цветом дверной проем, на двери установить контрастно маркированное прозрачное полотно, противударную полосу, односторонние петли с фиксацией «Открыто»-«Закрыто», тактильные и предупреждающие средства перед дверьми, дверную ручку в соответствии с СНИП 35-01-2001	Капитальный ремонт	*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

		<p>ная полоса,одно сторонние петли с фиксацией «Открыто»- «Закрыто», тактильные и предупрежд ающие средства перед дверьми, дверная ручка не соответстvue т СНиП 35- 01-2001</p>			
--	--	---	--	--	--

5. Санитарно-гигиенические помещения

		Содержание	Содержание	Виды работ	Сроки выполнения работ
5.1	Туалетная комната	Туалетная комната не соответствует СНиП 35-01-2001	Оборудовать туалетную комнату в соответствии с СНиП 35-01-2001	Капитальный ремонт	*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других

					маломобильных групп населения.
5.2	Бытовая комната (гардеробная)	Бытовая комната не соответствует СНиП 35-01-2001	Оборудовать бытовую комнату в соответствии с СНиП 35-01-2001	Капитальный ремонт	*2022 – 2026гг. в рамках исполнения адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

*Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект будет полностью доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения.